

# SOPRASOLAR PRIM

**SOPRASOLAR PRIM** est un enduit d'imprégnation à froid à base de bitume élastomère, de solvants aromatiques et de résines, résistant aux UV.

## Présentation

**SOPRASOLAR PRIM** est destiné à l'imprégnation de la surface de la feuille **SOPRASOLAR CAP**, permettant d'assurer la bonne adhérence du film photovoltaïque autoadhésive **SOPRASOLAR CELL**.

## Caractéristiques

	<b>PLASTRON SOPRASOLAR</b>
Etat physique	Liquide noir homogène
Masse volumique à 20°C (valeur indicative)	900 kg/m <sup>3</sup> (±50)
Teneur en extrait sec	Environ 40 % en poids
Pseudo-viscosité coupe n° 6 à 20°C (NFT 30.014)	45 à 55 séc
Point d'éclair (ASTM D56)	+ 26°C
Temps de séchage sur béton	Environ 1 heure, variable selon la température et l'épaisseur de la couche appliquée

## Conditionnement

Bidon de 20 litres.

Consommations indicatives, environ 250 à 400 g/m<sup>2</sup> sur la feuille **SOPRASOLAR CAP**.

Stockage : durée 12 mois en emballage d'origine dans des conditions de stockage satisfaisantes (endroit frais et ventilé).

## Mise en œuvre

**SOPRASOLAR PRIM** s'applique à la brosse ou au rouleau sur surface sèche et propre en une seule couche. Laisser sécher complètement avant application du film photovoltaïque. **SOPRASOLAR CELL** doit être appliquée au cours de la même journée.

**NETTOYAGE DES OUTILS** : solvants pétroliers (White Spirit).

## Indications particulières

---

### Hygiène, santé et environnement :

**SOPRASOLAR PRIM** contient du Xylène. Produit inflammable.

- Conserver à l'écart de toute source d'ignition pendant l'emploi. Préalablement à l'utilisation d'une flamme nue, il est obligatoire d'éloigner d'au moins 10 mètre tous les bidons, qu'ils soient entamés ou non. Il est interdit de percer le couvercle pour quelque raison que ce soit.

- Dans le cas de mise en œuvre au pistolet, utiliser un matériel parfaitement compatible avec la présence de solvant (notamment n'engendrant pas de possibilité de formation d'étincelle).

- Nocif par inhalation. Ne pas respirer les vapeurs. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas jeter les résidus à l'égout. En local fermé, bien aérer par ventilation forcée si nécessaire, et prévoir une surveillance extérieure. Eviter le contact avec les yeux.

Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

### Contrôle de la qualité :

**Soprema** attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits.

C'est pourquoi, nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **ISO 9001, certifié BSI.**

